

## Isolierfaltenbalg Mercedes Marco Polo Mercedes Marco Polo ACTIVITY BM 447 ab 2014

### Bestell-Nr.:

504 839 (Versand-Zubehör)

288 040 248 044 (Zubehör inkl. Montage)

### Montageanleitung

#### Montage

Der Isolierfaltenbalg besteht aus 2 keilförmigen Seitenteilen (2 und 3), einem hohen Stirnteil (1) und einem flachen Heckteil (4).

Die Aluminiumbeschichtung stellt die Außenfläche dar.

Der Isolierfaltenbalg wird an den Seitenteilen von innen am Dachhimmel mittels Tenax-Verschlüssen befestigt (je Seite 3 Stück). Hierzu sind die Seitenteile von vorn nach hinten auszurichten. An den Positionen der Tenax-Verschlüsse sind jeweils im Abstand von ca. 10 mm von der Aluschiene zwei Punkte mit 15 mm Abstand für die Tenax-Unterteile zu markieren. Dort werden Bohrungen mit Durchmesser 4,1 mm und Tiefe maximal 10 mm in das Aufstelldach eingebracht.

Das Stirn- und das Heckteil werden jetzt eingefügt und mittels Klettband an den Seitenteilen fixiert.

#### **ACHTUNG: Bohrer bzw. Bohrmaschine mit Abstandshalter verwenden!**

An diesen Bohrungen sind die Tenax-Unterteile (5) mit den beigegefügt Blindnieten (6) anzunieten. Anschließend kann der Isolierzeltbalg an diesen Tenax-Verschlüssen befestigt werden.

